OSPEDALE CIVILE SANTA MARIA DI TERNI

STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROFISIOPATOLOGIA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

ESAME DELLE CRITICITA'

La struttura complessa di Neurofisiopatologia - Medicina Fisica e Riabilitazione è localizzata nel corpo satellite dell'Ospedale Civile Santa Maria di Terni conosciuto come palazzina "ex Freddi". L'edificio, che è rimasto pressoché invariato dalla data della sua realizzazione, sia per l'organizzazione funzionale degli spazi interni, che per le dotazioni di arredi e attrezzature, ha bisogno di urgenti interventi di manutenzione straordinaria per renderlo consono al ruolo di primaria importanza all'interno di un moderno efficiente plesso ospedaliero.

La situazione riscontrata all'atto dei sopralluoghi, come dimostrato dalla documentazione fotografica allegata è la seguente:

- 1. la rampa di ingresso, ad uso promiscuo, carrabile- pedonale, lunga circa 15 metri permette di superare un dislivello di circa un metro e ha quindi una pendenza e una lunghezza maggiori di quelle consentite per legge (per il percorso pedonale). E' spesso utilizzata per la sosta dei pulmini che ingombrano la carreggiata per la quasi interezza ostacolando il transito agevole di una persona con difficoltà alla deambulazione;
- 2. il manto stradale asfaltato (foto 3,4) presenta uno strato superficiale abbastanza degradato con buche e fessurazioni, è necessaria la ricostituzione del tappetino;
- 3. l'infisso di ingresso (foto 1, 2,5) poggia su una soglia il cui piano di imposta si trova a circa 17 cm rispetto al pianerottolo di arrivo della rampa carrabile-pedonale. Tale dislivello è superato con uno scivolo di pendenza eccessiva. Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti non sono complanari (lo scivolo è separato dall'infisso della sola dimensione della soglia) e non sono adeguatamente dimensionati con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote. La porta non è tale da consentire un'agevole apertura della-e ante da entrambi i lati di utilizzo e ha una dimensione inferiore agli 80 cm (rif. art. 4.1.1 e 8.1.1 D.M. 236/89);
- 4. il parcheggio destinato all'uso delle persone disabili (foto 6) è costituito da un solo stallo sprovvisto della segnaletica fissa orizzontale. Il numero degli stalli non sembra adeguatamente dimensionato secondo le indicazioni di cui all'art. 8.2.3. del sopracitato D.M. 236/89;
- 5. le pareti interne presentano macchie di muffe, distacchi di intonaco, infiltrazioni (foto 8, 9);
- 6. una notevole porzione del manto di copertura è costituita da lastre di fibrocemento;
- 7. gli impianti sono obsoleti (foto 7, 12);
- 8. gli infissi esterni sono costituiti da antichi profili in ferro finestra che non garantiscono alcun contenimento dei consumi energetici;
- 9. gli arredi mobili e le attrezzature sono vetusti (foto 10, 11).

Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (U.N.M.I.L.)

Presidente Gianfranco Colasanti

Associazione "Un volo per Anna Onlus" Presidente Marco Turilli

Terni, lì 20.06.2012





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2





Foto 3 Foto 4





Foto 5 Foto 6









Foto 7





Foto 9



Foto 10







Foto 12



